

手動

ローテーブルの要件を満たす外形を決める

手動もしくはソフトで自動化

外側の面を展開する

(トーラスで考える)

展開面にランダムに点を打つ

ランダムに打った点を母点に、ドロネーメッシュを生成

メッシュのエッジに太さを持たせる

(太さをパラメトリックに決める)

カットデータを作る